

有資格者のメリットと カテゴリーIV面接試験での発表紹介



JFE メカニカル 株式会社
設備診断技術部 小林伸二

カテゴリーIV面接試験での発表紹介

<事例>

スクリュー圧縮機吐出配管の異常振動

資格の必要性とメリット

資格の必要性

◆検査・診断の品質を高く保証するために、ますます技術者の資格(専門的知識)が要求される

◆火力発電設備や他産業についても今後さらに拡大されていくと考えられる


有資格者のメリット

- ◆技術の品質が保障される(認められる)
- ◆資格取得により正しい知識を保有・修得→正しい診断が行える技量
- ◆資格の共有により情報伝達・情報交換が円滑に行える
- ◆技術レベルの目安、技術継承の物差しとなる
- ◆発注先の選定条件として使用できる
- ◆国内外の仕事の受注につながる(資格が無いと今後は仕事ができない)
- ◆国内外での議論の場で優位に立てる
(診断結果やその評価についての主張が通り、業務が効率よく進む)

参考:日本機械学会HP(機械状態監視資格認証事業、資格の必要性とメリット)

対象設備

石油精製化学プラントの配管系
配管内流体:プロピレンガス100%,
配管仕様:STPG370,6B(sch40)
流速:7.4m/s



スクリュー圧縮機
(雄ロータ歯数4,雌ロータ歯数6)

回転数:6000rpm(雄)

STPG370 sch40
引張強さ:370N/mm²
許容圧力(安全率4):7.39Mpa(75.3kg/cm²)

発生した現象(亀裂状況写真)


下記の2件のトラブルが2日間で連続発生した。

- (1) 吐出配管上の1/2B枝管溶接部にクラック発生 →設備停止
- (2) " THCO本体フランジ(計器溶接部)にクラック発生→スタートアップ遅延

PT結果



1/2B枝管溶接部(外面)



1/2B枝管溶接部(内面)

推定原因


配管自体に過大な振動が作用しているため、

- ・配管の曲げ振動に対するサポート不足
- ・流体関連振動
- ・配管の円周方向振動

などが要因となり、疲労割れが発生したものと推定した。


解析・データ分析(1)

■圧縮機本体および吐出配管複数箇所の振動測定




解析・データ分析(2)

■配管振動の評価



解析・データ分析(3)

■配管振動の評価




SwRI による配管振動判定基準

解析・データ分析(4)


■周波数分析結果

卓越周波数は800Hz

スクリュー圧縮機脈動周波数2次成分に相当
脈動周波数 = $f_r \times$ 雄ロータ枚数 = $(6000\text{rpm}/60) \times 4 = 400\text{Hz}$
 $400\text{Hz} \times 2 = 800\text{Hz}$



圧縮機本体の周波数




水平部配管の周波数

解析・データ分析(5)


■配管の曲げ固有振動数 計算結果

1次90Hz、2次139Hzであり、800Hz成分とはかけ離れている


→配管の曲げ振動ではないと判断



1次モード: 90Hz



2次モード: 139Hz



3次モード: 172Hz

・配管の曲げ振動に対するサポート不足ではない

解析・データ分析(6)

■気柱振動の計算結果

(3) 気柱振動の計算(C:音速314m/s,配管長さ6mとして計算)

$f = c/4L = 314/4 \times 3 = 26\text{Hz}$, 2次 = 78Hz, 3次 = 130Hz程度であり、オーダー的に一致しない。

■枝管部のキャビティーンの計算結果

(4) 枝管部キャビティーンの計算(V:流速7.4m/s,d:枝管内径


0.08m)
 $fc = St \times V/d = (0.1 \sim 0.2) \times 7.4/0.08 = 9.3 \sim 18.5\text{Hz}$ 程度であり、オーダー的に一致しない。

・流体関連振動に起因する現象でもない

解析・データ分析(7)

■配管の固有振動数 測定結果

停止中の配管固有振動数の測定: 860Hzの固有振動数成分の存在が確認された




解析・データ分析(8)

■配管の固有振動数 計算による確認

$$f_n = \frac{n(n^2 - 1)}{2\pi\left(\frac{D}{2}\right)^2 \sqrt{n^2 + 1}} \sqrt{\frac{Eg}{\gamma A}}$$

$$f_n = 9.4 \times 10^5 \times \frac{h}{D^2} \times \frac{n(n^2 - 1)}{\sqrt{n^2 + 1}}$$



E: 材料の縦弾性係数、I: 円環の中立軸における断面2次モーメント、g: 重力の加速度、 γ : 材料の比重量
A: 円環の断面積、D: 円環中立軸の直径、h: 円環の厚み、n: 節線(変形波)の数。
(簡略式は材料の縦弾性係数をE=2.1×104kg/mm²、比重 γ =7.86×10⁻⁶として簡略化)


上式により計算した結果、最低次モード(n=2)で716Hzとなった。

716Hzは、実測値860Hzとは一致していないが、概略値としては近い値である。

・860Hzは配管の円周方向固有振動数と推定

解析・データ分析(9)

■配管の固有振動数 計算による確認(念のためFEMで)



計算式で716Hz、FEMでは720Hz。いずれも無限長の円筒として計算。

※ 実測値860Hzと一致しない理由は、実際の配管系(配管両端の境界条件)を考慮していないことに差と考える。


解析・データ分析(10)

以上の結果から、配管振動増大の要因は、
圧縮機の圧力脈動成分が加振力で、配管円周
方向の固有振動数との共振現象
(800Hz/860Hz: 振動数比0.93)が発生している
と判断した。

対策


共振を回避するため、配管の固有振動数を上げる検討を行った。配管をsch40(肉厚7.1mm)→sch80(肉厚11.0mm)に変更すれば固有振動数は計算上1.6倍アップすると想定。

この際、肉厚アップにより配管断面積が約10%減少し流量上昇となるが、運転上支障が無いことを確認し、異常振動が発生している配管水平部(約3m)の配管引き替えを行った。




結果(2)

その結果、対策後の運転中の配管振動は、45mm/sから1.5mm/sに大幅に低減され、亀裂問題を解決することができた。対策後の配管の周波数スペクトルを図8に示す。



結果(1)

効果確認のため、配管引き替え後に配管の固有振動数を測定したところ、1340Hz(約1.6倍)にアップしており、ほぼ計算通りの結果が得られたことを確認した



教訓

- 配管に高い周波数が励振入力された場合、シェル形振動が励起されることがある
- 圧力脈動が作用する場合の配管設計時は、配管円周方向の固有振動数も考慮する必要がある