

## 蒸気タービン・発電機軸系のねじり振動

**TOSHIBA**

東芝エネルギーシステムズ エネルギーシステム技術開発センター  
平野俊夫

# 01

## 蒸気タービンの特徴

### Contents


- 01 蒸気タービンの特徴
- 02 蒸気タービンに発生するねじり振動
- 03 関連するISO規格と評価規準
- 04 ねじり振動の事例（EPRIレポートより）
- 05 まとめ

© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

2

### 蒸気タービン・発電機の構造(700MWタンデム機)



© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation


3

© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

4

## 蒸気タービン高圧ロータ


HP ROTOR OF 600MW UNIT



© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

5

## 蒸気タービン高中圧ロータの構造



© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

6


## 蒸気タービン低圧ロータ



© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

7

## 蒸気タービン低圧ロータの構造



© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

8

## 蒸気タービンに発生する代表的な振動


| 大分類                            | 小分類  |
|--------------------------------|--|
| 残留不釣り合い (回転同期振動)               |  |
| 運転中に発生しうる不つりあい振動<br>(回転同期振動)   | ロータの経年的曲り<br>熱特性変形<br>回転体の一部欠損<br>カップリング不良<br>ラビング振動 |
| アライメント変化による振動 (回転同期振動、回転非同期振動) |  |
| 不安定振動 (回転非同期振動)                | オイルホップ、オイルホワール<br>スチームホワール<br>軸受給油不足による振動            |
| 配管または基礎台の影響による振動               |  |
| 他の機器によるもらい振動                   |  |
| ねじり振動                          | 低次ねじり振動<br>翼軸連成ねじり振動                                 |

© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

9

# 02


## 蒸気タービンに発生するねじり振動



© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

10


## 蒸気タービン・発電機のねじり振動



© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

11

## ねじり振動モードの例 (700MW級蒸気タービン)



© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

12

## 外乱タイプ別の励振周波数


| 外乱のタイプ | ステップ変化       | 系統周波数で励振 | 系統周波数の2倍で励振 | 系統周波数の0.1~0.9倍で励振 |
|--------|--------------|----------|-------------|-------------------|
| 非定常    | 3相短絡         | ✓        | ✓           |                   |
|        | その他の短絡       | ✓        | ✓           | ✓                 |
|        | 非同期投入        | ✓        | ✓           |                   |
|        | 負荷遮断         | ✓        |             |                   |
|        | SSR          |          |             | ✓                 |
|        | サイリスタ制御による外乱 |          | ✓           | ✓                 |
| 定常     | 相電流不平衡(逆相電流) |          | ✓           |                   |
|        | SSR          |          |             | ✓                 |

SSR : Sub Synchronous Resonance

© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 13


## ねじり振動の挙動

### ■ 負荷遮断時の低次ねじり振動例



低次ねじり振動モードが励振


↓  
ジャーナル部、カップリング部の低サイクル疲労



© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 14

## ねじり振動の挙動



### ■ 高次ねじり振動



© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 15


## 倍周波トルク励振

### ■ 正相磁界によるトルク (直流)



ω:ロータの回転速度


### ■ 逆相磁界による倍周波トルク




16

## ねじり振動の解析モデル

- タービン・発電機軸
  - ・ ねじりバネ+集中慣性モーメントの集合
  - ・ 発電機鉄心部は、断面形状を考慮
- タービン長翼
  - ・ 翼の弾性、回転数依存性を考慮
- 境界条件
  - ・ なし




発電機鉄心部の断面形状



タービン長翼の弾性を考慮したモデル

## 翼弾性の軸系ねじり固有振動数への影響



© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 18

# 03

## 関連するISO規格と評価規準



### 関連するISO規格

規格番号 : ISO 22266-1:2009

#### タイトル :

- Mechanical vibration — Torsional vibration of rotating machinery —
- Part 1: Land-based steam and gas turbine generator sets in excess of 50 MW

#### スコープ :

- 出力50MW以上、回転数1500,1800,3000,3600r/minの陸用蒸気タービン発電機
- 出力50MW以上、回転数3000,3600r/minの陸用ガスタービン発電機


#### 記述 :

- タービン・発電機軸系ねじり振動の評価規準
  - ・ 固有振動数の系統周波数およびその2倍周波数からの離調幅 (Informative)
  - ・ ねじり振動による応力評価

## 離調率の考え方

- 許容運転範囲 + 応答曲線の幅 + 計算誤差で規定
- 各種試験結果を反映することにより、計算誤差低減
- 数値はinformative

A1,A2:許容運転周波数  
B:応答曲線におけるマージン  
C:計算誤差  
D,E:各種試験による解析精度の向上分



© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 21

## 応力評価

### 応力評価

- 2種類の応力評価について記載

### 過渡応答

- 想定される系統事故に伴うねじり過渡応答評価を行い、最大応力を確認

### 定常応答（周波数応答）

- 十分な離調が確保できない場合に実施
- 問題となる振動モードについて、励振トルクに対する感受性を評価し、軸系の健全性を確認
- 想定される励振トルクに対する、ねじり振動および応力の応答を確認


© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 22

## 改定案

- ISO/TC108/SC2/WG1内で、検討
- 2017年9月ロンドン会議で改訂することを決定し、2018年3月ベルリン会議で議論
- 主な改訂ポイントは下記
  - スコープ変更
    - 出力による限定は除外（系統につながっていれば影響はあるはず）
    - 系統につながっているものに限定
  - サブタイトル
    - Evaluation of Steam and Gas turbine generator set due to electrical excitation
  - 計算誤差（uncertainty）…モード毎に異なる値を許容
  - ねじり振動評価のフローチャート
  - ねじり固有振動数の回転数依存性を考慮した、離調の図
  - 詳細な応力評価の記述を追加
  - レトロフィット案件で、既設の一部を流用する場合、計算に必要な流用部の情報提供は、発注者の責任であることを明記

© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 23

## 回転数依存性を考慮した離調の考え方



|                                 | 説明                                      |
|---------------------------------|---|
| A <sub>u</sub> , A <sub>l</sub> | 系統周波数の変動量                               |
| B                               | 応答曲線におけるマージン                            |
| C <sub>u</sub> , C <sub>l</sub> | 計算誤差<br>(モード毎に変えても良い)                   |
| D <sub>u</sub> , D <sub>l</sub> | 試験などで検証されたモデルに基づく計算の誤差<br>(モード毎に変えても良い) |

© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 24

# 04

## ねじり振動の事例（EPRIレポートより）



### ねじり振動による損傷の事例

#### ■参考元

- EPRI レポート
- "Steam Turbine-Generator Torsional Vibration Interaction with the Electrical Network"
- 2005年11月発行

| No. | 年    | 容量      | 回転数  | 損傷箇所              | 原因                                      |
|-----|------|---------|------|-------------------|---|
| 1   | 1971 | 483MVA  | 3600 | コレクタシャフトクラック、絶縁損傷 | SSR (30Hz)                              |
| 2   | 1974 | 530MW   | 1800 | 低圧タービンL1,L2翼損傷    | 120Hzでの共振、L1翼、L2ディスク変更                  |
| 3   | 1985 | 1057MVA | 1800 | 低圧タービン最終段、発電機軸損傷  | 120Hz近傍での共振によりタービン翼損傷、その後、軸振動大により発電機軸損傷 |
| 4   | 1985 | 570MVA  | 1800 | 損傷はないが、軸の疲労寿命は消費  | 直流送電のインバータ不具合による励振                      |
| 5   | 1987 | 350MW   | 3600 | 発電機軸にクラック         | 120Hz共振、近くの製鉄所が励振源                      |
| 6   | 1993 | 1050MW  | 1800 | タービンL1翼損傷         | 120Hz共振                                 |
| 7   | 1994 | 350MW   | 3600 | 発電機リテイニングリング破損    | No.5と同じ                                 |
| 8   | 1998 | 80MW    | 1800 | 発電機リテイニングリングクラック  | 製鉄所との電気的な相互作用によるSSRと推定                  |
| 9   | 2002 | 1300MW  | 1800 | タービン翼破損（クラックは多数）  | 120Hzでの共振                               |
| 10  | 2004 | 912MW   | 1800 | 発電機軸クラック          | 断続的に発生励振トルクが原因と推定                       |

© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 25

© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 26

# 05

## まとめ



### まとめ

蒸気タービン・発電機に生じるねじり振動は2種類

- 電気系統の事故などによる低次ねじり振動
  - シャフト、カップリングの損傷
- 逆相電流に伴い発生する系統2倍周波数で励振される高次ねじり振動
  - 翼軸連成振動
  - タービン長翼の損傷
  - 高次モードを精度良く予測するためには、タービン翼および発電機鉄心部振動特性の把握が重要

ISO規格（ISO 22266-1）

- 蒸気タービン・発電機軸系のねじり振動に関するISO規格が2009年に発行
- 系統からの励振源となる、系統周波数・その2倍周波数からの離調の考え方を記述
- 現在、改訂作業中

© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 27

© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 28

# **TOSHIBA**

© 2019 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation